

경계복원측량 성과도

익산시 황등면 죽촌리 27-5번지 1 필

축척 1200분의 1

2022년 1월 13일
지적기물사 이화준

출
성
과
도
작
성
자

2022년 1월 13일
지적기물사 강경원 (인)

27-54번
27-66번

현황 표시
범례 명칭

경계복원 표시용
이계반향

면적 표시

지번, 부호, 면적(㎡)

이계반향



(특수)경계복원측량 결과도에 따라 작성하였습니다.

2022년 1월 13일

한국국토정보공사 익산지



비고 이 축량성과도는 축량에 사용할 수 없습니다.

측정점의 위치 현황도

전경 현황(사진)



① 경계점표지 위치(사진)



② 경계점표지 위치(사진)



③ 경계점표지 위치(사진)



④ 경계점표지 위치(사진)



경계복원측량 성과도

토지 소재	익산시 황등면 죽촌리 산268-6번지 1 필		축척	1 3000
측량자	2022년 1월 13일	측량성과도	2022년 1월 13일	
	지적기술사 이희운	작성자	지적기사 강경환 (인)	

산268-20 도

현황 표시

범례	명칭
☆	경계복원 표시점
	아래빈칸



산268-6 임

면적 표시

지번 부호	면적(㎡)
아래빈칸	

(특수)경계복원측량 결과도에 따라 작성하였습니다.

2022년 1월 13일

한국국토정보공사 익산지사장 인



비고	이 측량성과도는 측량에 사용할 수 없습니다.
----	--------------------------

측정점의 위치 현황도

전경 현황(사진)



① 경계점표지 위치(사진)



② 경계점표지 위치(사진)



③ 경계점표지 위치(사진)



④ 경계점표지 위치(사진)





