

교육환경개선 대상사업 조사 집계표(우선순위별)-유치원

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청 (단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				남은 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	5	외벽보수	1	9.98	읍	유	안마이꿈	분관	배면-3실	2012	외벽수선	3.0	실	12,596	37,788	외단열마감재 균열및 탈락 선재마감재 탈락	
			소계	5		1									3	실		37,788		
			계	5											3			37,788		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	3	7.88	읍	유	안마이꿈	주차장	주차장지붕-	2012	주차장지붕 신설	2	실	14,780	29,560	주차장 지붕이 없어 신 설필요	
			소계	20		3									2	실		29,560		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	4	6.83	읍	유	안마이꿈	화단	연못주위 마	2012	연못주위 마사토부설	50	m2	6	300	연못주위 화단침수로 이하 비문 배스 불량	
			소계	20		4									50	m2		300		
			계	20											52			29,860		
			합계												55			67,648		

교육환경개선 대상사업 조사 집계표(우선순위별)-초등학교

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	1	바닥보수	1	10.26	면	초	외국초	후관동	2층-1실	2001	바닥교체	1	실	13,300	13,300	기존바닥재 노후로 오 염식함	
			소계	1		1									1	실		13,300		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	1	바닥보수	2	8.76	읍	초	오천초	후관동	1층-6실	1967	바닥교체	6.0	실	13,300	79,800	바닥재(데코타일) 노 후	
			소계	1		2									6	실		79,800		
			계	1											7			93,100		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.26	면	초	주천초	식생활관동	옥상-2실	1994	옥상방수	2	실	8,690	17,380	시트방수 들뜸 및 균열 문제로 누수 발생	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.42	읍	초	진안초	식생활관동	외벽-4실	1974	외벽방수	4	실	4,223	16,892	외벽누수로 식당바닥 및 내부벽으로 빗물 유입	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.80	면	초	송풍초	본관,서관	옥상-1실	1970	옥상방수	1	실	8,690	8,690	시트방수 누수로 본관 현관 및 서관 옥상사실	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.08	면	초	외국초	후관	옥상-2실	2001	옥상방수	2	실	8,690	17,380	시트방수 균열로 본관 현관 및 서관 옥상사실	
			소계	2		1									9	실		60,342		
			계	2											9			60,342		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	3	외부창호교체 (이중창)	1	10.26	면	초	백운초	본관동	1층-7실,2층	1972	외부창호교체	11	실	20,450	224,950	이중창 중 안쪽창이 목 재로 되어있어 교체 필 요	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	3	외부창호교체 (이중창)	1	10.26	읍	초	진안초	본관동	1층-3.5실,2	1986	외부창호교체	7	실	20,450	143,150	창 중 안쪽창이 목재로 이중창 중 안쪽창(목 재)이 사용됨	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	3	외부창호교체 (이중창)	1	10.08	면	초	마령초	본관동	1층-3실,2층	1976	외부창호교체	6	실	20,450	122,700	이중창 중 안쪽창(목 재)이 목재로 되어있 어 교체 필요	
			소계	3		1									24	실		490,800		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	3	외부창호교체 (이중창)	2	8.40	읍	초	오천초	후관동	1층-2실	1967	외부창호교체	2	실	20,450	40,900	유치원 외부창이 목재 로 되어있어 교체 필요	
			소계	3		2									2	실		40,900		
			계	3											26			531,700		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	1	10.26	면	초	동향초	본관동	1층-7실	1976	출입문교체	7.0	실	3,310	23,170	출입문이 목재였기 로 노후되어 안전사고 유발	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	1	10.26	면	초	부귀초	강당동	1층-3실	1994	출입문교체	3	실	3,310	9,930	강당출입문이 일반유 리 미닫이문으로 되어 있어 채유화도시 장애	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	1	10.07	읍	초	주천초	본관동	1층-5실,2층	1977	출입문교체	10	실	1,460	14,600	출입문노후로 개폐가 불량	
진안	4	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	1	9.79	읍	초	진안초	본관동	1층-7실,2층	1986	중간창교체	14	실	2,130	29,820	중간창이 목재로 되어 있어 단열이 불량	
			소계	4		1									34	실		77,520		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	2	8.93	면	초	오천초	본관동	1층-7실	1972	출입문교체	7	실	3,310	23,170	문틀 노후로 교체 필요	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	2	8.76	면	초	오천초	후관동	1층-5실	1967	출입문교체	5	실	1,460	7,300	문틀 노후로 교체 필요	

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	3	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	2	8.50	읍	초	오천초	후관동	1층-2실	1967	중간창 교체	2	실	2,130	4,260	중간창이 목재로 되어 있어 단열이 불량	
진안	4	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	2	8.40	면	초	마령초	본관동	1층-5실,2층-5실	1976	중간창 교체	10.0	실	2,130	21,300	중간창이 목재로 되어 있어 단열이 불량	
			소계	4		2									24	실		56,030		
			계	4											58			133,550		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	5	외벽보수	1	10.34	면	초	안천초	강당동	연결복도-1실	2002	외벽보수	2	실	11,572	23,144	연결복도 마감재탈락 으로 비문 유입	
			소계	5		1									2	실		23,144		
			계	5											2			23,144		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	1	9.45	읍	초	진안중앙초	본관동	1,2층-7실	2002	외벽도장	7	실	530	3,710	외벽오염으로 도장 필 요	
			소계	6		1									7	실		3,710		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	2	8.08	면	초	안천초	본관,후관,초등학교동	11실	1998	내벽도장	11	실	1,820	20,020	내벽오염으로 도장 필 요	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	2	8.59	읍	초	오천초	본관동	1층-8실	1972	외벽도장	8	실	1,820	14,560	외벽오염으로 도장 필 요	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	2	8.59	읍	초	오천초	후관동	1층-6실	1967	외벽도장	6	실	530	3,180	외벽오염으로 도장 필 요	
			소계	6		2									25	실		37,760		
			계	6											32			41,470		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	7	지붕보수	1	9.98	읍	초	오천초	후관동	1층-2실	1967	지붕교체	2	실	14,780	29,560	기존지붕재 노후로 일 부 누수 및 단열 미흡	
			소계	7		1									2	실		29,560		
			계	7											2			29,560		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	8	천장보수	2	8.48	면	초	부귀초	강당동	1층-3실	1994	천장설치	3	실	15,000	45,000	단열재도출로 화재에 취약하여 천장석회 필 요	
			소계	8		2									3	실		45,000		
			계	8											3			45,000		
진안	1	환경개선사업	급수시설개선	9	급수시설개선	1	10.80	면	초	오천초	본관동	상수도인입 4	1972	상수도인입	446	m	167	74,482	상수도인입에 따른 배 관공사 필요	
			소계	9		1									446	m		74,482		
			계	9											446			74,482		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	10.24	면	초	마령초	유치원동	1층-3실	1976	난방시설 교체	3	실	7,170	21,510	바닥난방(심야) 노후 및 찬음기 발생	
진안	2	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.18	면	초	마령초	본관동,유치원동	본관1층-2실	1976	냉난방시설 교체	5	실	3,990	19,950	스텐드형냉방기 교체 필요	
진안	3	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.89	면	초	백운초	유치원동	1층-2실	2001	냉난방시설 교체	2	실	3,990	7,980	스텐드형냉방기 교체 필요	
진안	4	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.27	면	초	안천초	본관동	본관-11실	1984	냉난방시설 교체	11	실	7,170	78,870	노후냉난방기 교체 필 요	
진안	5	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.18	면	초	안천초	후관동	후관-3실	1987	냉난방시설 교체	3	실	7,170	21,510	노후냉난방기 교체 필 요	
진안	6	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	10.26	면	초	조림초	본관동	본관-16실	2009	난방시설 교체	16	실	3,990	63,840	죽열기 대구연한 조 과 로 교체 필요	
			소계	10		1									40	실		213,660		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	2	8.76	읍	초	진안초	후관동	1,2층-7실	1971	냉난방시설 교체	7	실	7,170	50,190	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		2									7	실		50,190		

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
			계	10											47			263,850		
진안	1	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	초	백운초	본관동	전체	1971	정밀점검	####	m2	4	6,220	정밀점검	
진안	2	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	초	송풍초	후관동	전체	1971	정밀점검	733	m2	4	2,932	정밀점검	
진안	3	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	초	오천초	본관동	전체	1972	정밀점검	671	m2	4	2,684	정밀점검	
진안	4	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	초	외국초	본관동	전체	1971	정밀점검	####	m2	4	4,908	정밀점검	
진안	5	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	초	주천초	본관동	전체	1969	정밀점검	945	m2	4	3,780	정밀점검	
진안	6	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	읍	초	진안초	후관동	전체	1971	정밀점검	####	m2	4	6,124	정밀점검	
진안	7	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	읍	초	진안초	식생활관동	전체	1974	정밀점검	760	m2	4	3,040	정밀점검	
진안	8	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.17	면	초	마령초	유치원동, 후관동	유치원-3실, 물	1976	석면텍스첼거및교체	6.0	실	11,470	68,820	석면텍스 교체	
진안	9	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.08	면	초	백운초	본관동	2층-8실	1972	석면텍스첼거및교체	8	실	11,470	91,760	석면텍스 교체	
진안	10	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.59	면	초	부귀초	본관동	1층-6실	1977	석면텍스첼거및교체	6	실	9,460	56,760	석면텍스 교체	
진안	11	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.14	면	초	송풍초	후관,서관	후관-1.5실,서관	1970	석면텍스첼거및교체	5	실	9,460	47,300	석면텍스 교체	
진안	12	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.26	면	초	안천초	강당동	1,2층-4실	2002	석면텍스첼거및교체	4	실	9,460	37,840	석면텍스 교체	
진안	13	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.72	면	초	외국초	후관동	1층-4실	2001	석면텍스첼거및교체	4	실	9,460	37,840	석면텍스 교체	
			소계	12		1									7,455	m2/실		370,008		
			계	12											7,455			370,008		
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.17	면	초	주천초	배수로	배수로-65m	1977	배수로 신설	65	m	253	16,445	운동장과 주차장 사이 배수가 불량하여 물고	
진안	2	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.08	면	초	조림초	포장	포장-350m2	2009	진입로 포장	350	m2	78	27,300	신입로 ILP블럭 파손	
진안	3	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.07	면	초	오천초	배수로	배수로-30m	1964	배수로 신설	30	m	253	7,590	미 개수로 교체 필요	
진안	4	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.07	면	초	외국초	배수로	배수로-60m	1971	배수로 교체	60	m	253	15,180	배수로 마찰지로 빗물이	
진안	5	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	9.72	면	초	오천초	포장	포장-460m2	1964	진입로, 주차장 포장	460	m2	82	37,720	이 통행로로 하천에 파기	
			소계	13		1									965	m2/m		104,235	배수로가 노후되어 그	
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	2	8.40	면	초	동향초	교문	교문수선-1차	1976	교문첼거 및 신설	1	식	30,030	30,030	교문이 좁아 대형차량	
			소계	13		2									1	식		30,030	운행시 어려움	
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	3	7.35	읍	초	진안초	담장	담장-10m	1971	담장수선	10	m	471	4,710	담장부식 및 일부파손	
			소계	13		3									10	m		4,710	으로 보수 필요	
			계	13											976			138,975		
진안	1	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.80	면	초	장승초	본관동	1,2층-7실	1971	노후전선교체	7	실	1,150	8,050	노후전선교체	
진안	2	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.80	면	초	부귀초	본관동	1층-2실	1977	조명기구 교체	2	실	2,650	5,300	노후된 형광등 LED등	
진안	3	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.60	면	초	오천초	후관동	1층-6실	1967	노후전선교체	6	실	1,150	6,900	으로 교체	
진안	4	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.60	면	초	백운초	후관동	1층-3실	1970	노후전선교체	3	실	1,150	3,450	노후전선교체	
진안		환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.26	면	초	조림초	본관동	1,2층-3실	2009	조명기구 교체	3	실	2,650	7,950	노후된 형광등 LED등	
진안	5	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	9.88	면	초	송풍초	후관동	2층-2실	1971	조명기구 교체	2	실	2,650	5,300	으로 교체	

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	6	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	9.72	면	초	부귀초	신관동	1,2층-6실	2001	조명기구 교체	6	실	2,650	15,900	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
진안	7	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	9.53	읍	초	진안중앙초	본관동	1,2층-15실	2002	조명기구 교체	15	실	2,650	39,750	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
			소계	14		1									44	실		92,600		
진안	1	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	2	8.50	읍	초	진안초	강당동	1층-6실	1994	조명기구 교체	4	실	2,650	10,600	노후된 조명 교체	
진안	2	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	2	8.40	면	초	부귀초	강당동	1층-6실	1994	조명기구 교체	6	실	2,650	15,900	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
진안	3	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	2	8.10	면	초	안천초	강당동	필로티-4실	2001	조명기구 교체	4	실	2,650	10,600	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
			소계	14		2									14	실		37,100		
			계	14											58			129,700		
진안	1	환경개선사업	화장실개선	18	화장실개선	1	10.26	읍	초	진안중앙초	강당동	1층-1실	2003	화장실 리모델링	1	실	82,790	82,790	마감재탈락 및 위생기 구 노후로 사용이 불편	
진안	2	환경개선사업	화장실개선	18	화장실개선	1	10.20	읍	초	진안초	본관동	1,2,3층-3실	1986	화장실 리모델링	3	실	89,140	267,420	배관노후로 악취가 발생 하고 마감재가 노후	
진안	3	환경개선사업	화장실개선	18	화장실개선	1	10.07	면	초	외국초	후관동	2층-1실	2001	화장실 리모델링	1	실	89,140	89,140	위생기구가 화변기로 되어있어 교체 필요	
			소계	18		1									5	실		439,350		
			계	18											5			439,350		
진안	1	환경개선사업	사택	19	사택(단독,연립)	1	9.42	면	초	송풍초	사택	사택-1동	1998	사택수선	266	m2	340	90,440	화장실출입문교체,타 일교체 도배 배관노후	
			소계	19		1									266	m2		90,440		
			계	19											266			90,440		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.80	읍	초	진안중앙초	본관동	1층-2실,2층	2002	칸막이벽 교체	8	실	4,000	32,000	교실경량칸막이가 흔들려 안전사고 우려(안전 연결복도 미설치로 통 해에 불편을 초래함에	
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.26	면	초	오천초	연결복도	연결복도-22	1967	연결복도 신설	22	m	1,590	34,980		
			소계	20		1									30	실/m		66,980		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	2	8.08	읍	초	오천초	후관동	홀통-12m	1967	홀통교체	30	m	85	2,550	홀통노후로 교체 필요	
			소계	20		2									30	m		2,550		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	4	6.30	읍	초	진안초	연결복도	연결복도-15	1987	연결복도 수선	15	m	220	3,300	연결복도 폴리카보네 이트 지붕 일부 파손	
			소계	20		4									15	m		3,300		
			계	20											75			72,830		
			합계												9,467			2,537,501		

교육환경개선 대상사업 조사 집계표(우선순위별)-중학교

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	1	바닥보수	1	10.10	읍	중	진안여중	후관동	2,3층-3실	1991	후로링교체	3	실	13,300	39,900	목재후로링 노후로 교 체 필요	
			소계	1		1									3	실		39,900		
			계	1											3			39,900		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.80	면	중	부귀중	식생활관동	옥상-4실	1996	옥상방수	4	실	8,690	34,760	시트방수 균열로 내부 누수 발생	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.26	면	중	주천중	본관동	옥상-3실	1971	옥상방수	3	실	8,690	26,070	시트방수 균열로 내부 누수 발생	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.62	읍	중	진안중	후관동	옥상-5실	1983	옥상방수	5	실	8,690	43,450	시트방수 균열로 내부 누수 발생	
진안	4	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.30	읍	중	진안여중	본관동	옥상-5실	1990	옥상방수	5	실	8,690	43,450	시트방수 균열로 내부 누수 발생	
			소계	2		1									17	실		147,730		
			계	2											17			147,730		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	3	외부창호교체 (이중창)	1	10.08	면	중	진성중	본관동	1층-6실,2층	1971	외부창호교체	9	실	20,450	184,050	교실 및 복도 외부창 중단쪽창이 목재로 되 어있어 교체 필요	
			소계	3		1									9	실		184,050		
			계	3											9			184,050		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	1	10.26	면	중	동향중	본관동	1,2층-6실	2006	외벽도장	6	실	530	3,180	외벽오염으로 노상 발 생	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	6	내외부도장	1	9.72	면	중	동향중	본관동	1,2층-18실	2006	내벽도장	6	실	1,820	10,920	내벽오염 및 페인트 탈 락으로 도장 필요	
			소계	6		1									12	실		14,100		
			계	6											12			14,100		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	7	지붕보수	3	7.25	면	중	동향중	강당동	1층-3실	1984	지붕철판도장	3	실	1,820	5,460	지붕철판 부식	
			소계	7		3									3	실		5,460		
			계	7											3			5,460		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	10.27	읍	중	진안여중	본관동	1,2층-7실	2007	냉난방시설 교체	7	실	7,170	50,190	노후냉난방기 교체 필 요	
진안	2	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	10.26	면	중	부귀중	본관동	1,2층-6실	1996	냉난방시설 교체	6	실	7,170	43,020	찾은고장 및 노후로 교 체 필요	
진안	3	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.72	면	중	마령중	본관,후관	본관-4실,후	1985	냉난방시설 교체	5	실	7,170	35,850	노후냉난방기 교체 필 요	
진안	4	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	9.72	읍	중	진안중	본관동	1,2층-12실	2003	냉난방시설 교체	12	실	7,170	86,040	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		1									30	실		215,100		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	2	8.64	읍	중	진안중	후관동	1,2층-7실	1983	냉난방시설 교체	7	실	7,170	50,190	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		2									7	실		50,190		
			계	10											37			265,290		
진안	1	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	중	마령중	후관동	전체	1970	정밀점검	587	m2	4	2,348	정밀점검	
진안	2	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.80	면	중	주천중	본관동	전체	1971	정밀점검	####	m2	4	6,872	정밀점검	
진안	3	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.07	면	중	백운중	본관동	1층-7실	1972	석면텍스철거및교체	7	실	9,460	66,220	석면텍스 교체	

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	4	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.90	면	중	주천중	본관동	2층-9실	1971	석면텍스철거및교체	9	실	11,470	103,230	석면텍스 교체	
진안	5	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.62	면	중	진성중	본관동	1층-6실	1971	석면텍스철거및교체	6	실	9,460	56,760	석면텍스 교체	
진안	6	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.18	면	중	마령중	후관,다목적실	2층-1실	1970	석면텍스철거및교체	1	실	11,470	11,470	석면텍스 교체	
			소계	12		1									2,328	실/m2		246,900		
			계	12											2,328			246,900		
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.26	면	중	진성중	포장	포장-300m2	1971	주차장 포장	300	m2	239	71,700	주차장이 본관 뒷편에 위치하여 차량통행시 교문이 좁아 대형차량 이 진입하기 위해 학생 식생활관으로의 통 행로가 없어 포장 필요 기존 콘크리트포장이 일부 파손되고 깨짐이	
진안	2	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.07	면	중	동향중	교문	교문-1식	1997	교문교체	1	식	30,030	30,030		
진안	3	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	10.07	면	중	주천중	포장	포장-70m2	1970	통행로 포장	70	m2	239	16,730		
진안	4	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	1	9.69	면	중	동향중	포장	포장-220m2	1997	차량진입로 포장	220	m2	239	52,580		
			소계	13		1									591	m2		171,040		
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	2	8.66	면	중	진성중	운동장	운동장-3450	1971	운동장 마사토부설	####	m2	6	20,700	운동장 배수가 불량하 여 마사토 부설 및 정형 본관 배면 부천사 중형 이 부패하고 음지관리 장교가 차면보다 낮아 물거바위에 어려움이	
진안	2	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	2	8.32	면	중	백운중	포장	포장-250m2	1972	본관 배면 포장	250	m2	50	12,500		
진안	3	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	2	8.24	읍	중	진안중	포장	포장-30m2	1978	창고진입로 포장	60	m2	50	3,000		
			소계	13		2									3,760	m2		36,200		
			계	13											4,351			207,240		
진안	1	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.26	면	중	마령중	본관,후관	본관-9실,후	1985	노후전선교체	12	실	1,150	13,800	전기점검 지적사항	
진안	2	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.10	읍	중	진안여중	본관,후관	본관,후관-1	1981	조명기구 교체	14	실	2,650	37,100	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
진안	3	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	9.88	읍	중	진안여중	강당동	강당-1동	1997	조명기구 교체	13	실	2,650	34,450	노후전등 교체	
진안	4	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	9.81	면	중	진성중	본관동	1층-7실	1971	조명기구 교체	7	실	2,650	18,550	노후된 형광등 LED등 으로 교체	천장 연계
			소계	14		1									46	실		103,900		
진안	1	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	2	8.93	읍	중	진안중	본관동	1,2층-20실	2003	조명기구 교체	20	실	2,650	53,000	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
진안	2	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	2	8.76	면	중	진성중	본관동	1층-7실,2층	1971	노후전선교체	14	실	1,150	16,100	노후전선교체	
			소계	14		2									34	실		69,100		
			계	14											80			173,000		
진안	1	환경개선사업	통신시설개선	17	통신시설개선	1	10.07	읍	중	진안여중	본관,후관,강당	본관-14실,후관	1981	방송시설 교체	38.0	실	1,150	43,700	방송시설 노후로 교체 필요	
			소계	17		1									38	실		43,700		
			계	17											38			43,700		
진안	1	환경개선사업	사택	19	사택(단독,연립)	1	9.99	면	중	주천중	사택	사택-1동	1996	사택수선	58	m2	1,510	87,580	시설노후로 거주가 불 가하여 수선 필요	
			소계	19		1									58	m2		87,580		
			계	19											58			87,580		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.26	읍	중	진안중	본관동	내벽-1실	2003	내벽보수	1	실	11,572	11,572	내벽 하루 균열로 보수 필요	
진안	2	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.07	면	중	마령중	본관동	홀통-170m	1985	처마홀통 설치	170	m	85	14,450	지붕 처마홀통이 설치 되지 않아 빗물이 내부 복도 및 교실 방충망이 섞여있지 않을	
진안	3	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.26	면	중	백운중	본관동	2층-8실	1972	방충망설치	8	실	960	7,680		

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				노후 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	4	환경개선사업	기타	20	기타	1	10.07	면	중	진성중	파고라	파고라철거-	1971	파고라 철거	1	식	5,000	5,000	파고라 철거 후 주차장 표장(주차장 표장과 여	
			소계	20		1									180	실		38,702		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	3	7.65	면	중	진성중	주차장	주차장지붕-	1971	주차장지붕 신설	20	m2	1,590	31,800	주차장포장 후 시공신 설 필요	
			소계	20		3									20	m2		31,800		
			계	20											200			70,502		
			합계												7,136			1,485,452		

교육환경개선 대상사업 조사 집계표(우선순위별)-고등학교

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				낮은 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	1	바닥보수	1	10.24	면	고	마령고	본관동	1층-1실	1984	후로링 교체	1	실	16,050	16,050	복재후로링 노후로 바 다 깨진 발생	
			소계	1		1									1	실		16,050		
			계	1											1			16,050		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.62	면	고	마령고	본관동	옥상-2실	1984	옥상방수	2	실	8,690	17,380	시트방수균열로 내부 누수	
진안	2	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.43	읍	고	진안공고	본관동	외벽-3실	1998	외벽방수	3	실	4,223	12,669	외벽코킹 탈락 및 마감 재 탈락으로 비문 유입	
진안	3	환경개선사업	교실대수선	2	방수	1	10.08	면	고	마령고	강당동	외벽-2실	2013	외벽방수	2	실	4,223	8,446	지장벽을 메지탈락 및 코킹노후로 내부로 비	
			소계	2		1									7	실		38,495		
			계	2											7			38,495		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	4	복도중간창 및 출입문 교체	4	6.30	면	고	마령고	본관동	1층-1실	1984	출입문 교체	1.0	실	3,310	3,310	본관 첫문 출입문(미닫 이)를 강화유리문으로 교체	
			소계	4		4									1	실		3,310		
			계	4											1			3,310		
진안	1	환경개선사업	교실대수선	5	외벽보수	2	8.75	면	고	마령고	본관동	외벽-1실	1984	외벽보수	1	실	11,572	11,572	외벽코킹 탈락 및 마감 재 탈락으로 비문 유입	
			소계	5		2									1	실		11,572		
			계	5											1			11,572		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	1	10.30	읍	고	진안제일고	후관동,특별동	20실	2004	냉난방시설 교체	20	실	7,170	143,400	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		1									20	실		143,400		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	2	8.84	읍	고	진안공고	본관,후관	본관-7실,후	1992	냉난방시설 교체	8	실	7,170	57,360	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		2									8	실		57,360		
진안	1	환경개선사업	냉난방시설개선	10	냉난방시설개선	3	7.88	면	고	마령고	본관동	1,2층-4실	1984	냉난방시설 교체	4	실	7,170	28,680	노후냉난방기 교체 필 요	
			소계	10		3									4	실		28,680		
			계	10											32			229,440		
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	12	안전관련시설	1	10.30	읍	고	진안제일고	옹벽	옹벽-31m2	1970	옹벽보수	31	m2	483	14,973	기존 담장 균열 붕괴위 험	
진안	1	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.26	읍	고	진안제일고	2동,3동	5실	1994	석면텍스첼거및교체	5	실	11,470	57,350	석면텍스 교체	
진안	2	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.26	읍	고	진안공고	전자과동	2층-8실	1992	석면텍스첼거및교체	8	실	9,460	75,680	석면텍스 교체	
진안	2	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	10.26	읍	고	진안공고	전자과동	3층-8실	1992	석면텍스첼거및교체	8	실	9,460	75,680	석면텍스 교체	
진안	3	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.98	면	고	마령고	후관동	1층-2실	1996	석면텍스첼거및교체	2	실	9,460	18,920	석면텍스 교체	
진안	5	환경개선사업	안전관련시설	12	안전관련시설	1	9.71	읍	고	진안공고	본관,전자과동	계단난간-10	1992	계단난간 보수	10	m	119	1,190	계단난간이 기준에 맞 지 않아 안전사고 우려	
			소계	12		1									64	실/m		243,793		
			계	12											64			243,793		
진안	1	환경개선사업	외부환경개선	13	외부환경개선	4	5.67	면	고	마령고	포장	포장-55m2	1996	동산진입로 포장	55	m2	78	4,290	동산진입로 포장	

□ 교육지원청명 : 진안교육지원청

(단위:천원)

지역	순	단위사업	사업항목	공종 번호	공종별	우선 순위	조사 점수	급 지	급 별	학교명	건물명 (위치)	수선대상 층 및 실수	건축 (보수) 연도	사업내용	소요내역				낮은 정도	비고
															물량	단위	단가	소요액		
			소계	13		4									55	m2		4,290		
			계	13											55			4,290		
진안	1	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.26	읍	고	진안공고	전자과동	1,2층-12실	1992	조명기구 교체	12	실	2,650	31,800	노후된 형광등 LED등 으로 교체	천장 연계
진안	2	환경개선사업	전기시설개선	14	전기시설개선	1	10.09	읍	고	진안제일고	후관동	교실-11실	1994	조명기구 교체	11	실	2,650	29,150	노후된 형광등 LED등 으로 교체	
			소계	14		1									23	실		60,950		
			계	14											23			60,950		
진안	1	환경개선사업	오수정화조	15	오수정화조	1	9.79	읍	고	진안제일고	교사뒷면	오수정화조	1970	정화조 철거	1	식	10,000	10,000	사용하지 않는 오수정 화조 철거	
			소계	15		1									1	식		10,000		
진안	1	환경개선사업	오수정화조	15	오수정화조	2	8.08	읍	고	진안공고	강당 옆면	오수정화조	1992	정화조 철거	1	식	10,000	10,000	사용하지 않는 오수정 화조 및 거름 철거	
			소계	15		2									1	식		10,000		
			계	15											2			20,000		
진안	1	환경개선사업	화장실개선	18	화장실개선	1	10.08	면	고	마령고	본관동	1층-1실,2층	1984	화장실 리모델링	2	실	89,140	178,280	마감재 탈락 및 배관노 후로 인한 악취 발생	
진안	2	환경개선사업	화장실개선	18	화장실개선	1	10.45	읍	고	진안제일고	본관동	2층-1실	2010	화장실 리모델링	1	실	82,790	82,790	장애안화장실 개선 발 요	
			소계	18		1									3	실		261,070		
			계	18											3			261,070		
진안	4	환경개선사업	기타	12	기타	1	9.89	읍	고	진안공고	기계관동,전자과동	내벽칸막이교	1992	내벽칸막이 교체	4	실	4,000	16,000	교실 내벽이 샌드위치 패널로 노후되어 화재	
			소계	18		1									4	실		16,000		
진안	1	환경개선사업	기타	20	기타	4	6.83	면	고	마령고	본관동	창대석-25개소	1984	창대석 수선	25	개소	250	6,250	기존 화강석 창대석 복 개마작	
진안	2	환경개선사업	기타	20	기타	4	6.30	면	고	마령고	본관동	계단-1실	1984	계단수선	1	실	13,300	13,300	기존 화강석 마감 계단 려버타의 씌우기	
			소계	20		4									26	개소/실		19,550		
			계	20											30			35,550		
			합계												219			924,520		