

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 선유도초등학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|------|------|------|---------|-----------|
| 1 | 본관동 | 1984 | 교사 | 281.00㎡ | 1 / 0 |
| 2 | 관사 1 | 1985 | 사택 | 39.66㎡ | 1 / 0 |
| 3 | 관사 2 | 1991 | 사택 | 53.40㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 화장실 | 1996 | 화장실 | 33.46㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관동 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-10 | 출력일자 | 2018-10-05 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

선유도초등학교장



학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 선유도중학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|--------|------|----------|---------|-----------|
| 1 | 본관동 | 1973 | 교사 | 727.08㎡ | 2 / 0 |
| 2 | 특별교실동 | 1998 | 실습실/특별교실 | 144.00㎡ | 1 / 0 |
| 3 | 숙직실 | 1972 | 숙직실 | 42.97㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 관사 2 | 2001 | 사택 | 553.41㎡ | 2 / 0 |
| 5 | 관사 1 | 1991 | 사택 | 132.48㎡ | 1 / 0 |
| 6 | 다목적교실동 | 2013 | 강당/체육관 | 781.76㎡ | 2 / 0 |
| 7 | 창고 | 2012 | 창고/차고 | 15.00㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|--------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관동 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 2 | 특별교실동 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 3 | 관사 2 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 4 | 다목적교실동 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-10 | 출력일자 | 2018-10-05 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

선유도중학교장

